


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция распределителей	Золотникового типа
Требование к воздуху	Фильтрованный сжатый воздух без смазки класса 7.4.4 по ISO 8573:2010. Смазка в контуре питания пилотов не допускается
Рабочее давление, Мпа (бар)	-0,09...1 (-0,9 ÷ 10) – более точные значения в зависимости от распределителя см. в каталоге
Рабочее давление пилотных распределителей, Мпа (бар)	1,4...10 (0,14...1) – более точные значения в зависимости от распределителя см. в каталоге
Рабочая температура	от 0°C до плюс 60°C
Расход, Нл/мин	700
Цикл нагрузки	100%, непрерывная работа
Номинальное напряжение, В. пост. тока	24
Отклонение напряжения питания	плюс/минус 10%
Максимальный потребляемый ток, А	3,0
Класс защиты по EN 60529	IP65, с присоединенным разъемом
Материалы	Золотник – нержавеющая сталь Уплотнение – NBR, технополимер Корпус – алюминий

РАСПИНОВКА РАЗЪЕМОВ D-SUB 25 PIN




23 – не задействован
24, 25 – общий контакт




ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ МОДУЛИ			
Код	Коммерческий код	Наименование	Кол-во выходов
A	ЗРАС-R-X12	Промежуточный модуль, бистабильный 2-позиционный	4
B	ЗРАС-R-X13	Промежуточный модуль, бистабильный 3-позиционный	6
C	ЗРАС-M-X12	Промежуточный модуль, бистабильный 2-позиционный	2
D	ЗРАС-M-X13	Промежуточный модуль, моностабильный 3-позиционный	3

РАСПОЛОЖЕНИЕ СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ


При использовании моностабильных электрических модулей





При использовании бистабильных
электрических модулей



При использовании бистабильных и
моностабильных электрических модулей



СБОРКА МОДУЛЕЙ СЕРИИ 3 PLUG-IN



- 1- Вставить уплотнение (4) в паз модуля с разъемом (1). Соединить модуль (1) с промежуточным трехпозиционным модулем (2), следя за тем, чтобы уплотнение (4) зашло в гнездо промежуточного модуля должным образом, и что штыревые контакты двух разъемов (5) промежуточного модуля подключены к разъемам исходного модуля.
- 2- Для соединения двух модулей зажимы (6) должны быть вставлены в специальные пазы.
- 3- Вставить уплотнение (4) в гнездо промежуточного трехпозиционного (2). Соединить двухпозиционный промежуточный модуль (7) с трехпозиционным промежуточным модулем (2), следя за тем, чтобы уплотнение (4) зашло в гнездо двухпозиционного промежуточного модуля должным образом, и что штыревые контакты двух разъемов (5) промежуточного модуля были подсоединенны, как показано на расположенному справа рисунке.
- 4- Для соединения двух модулей зажимы (6) должны быть вставлены в специальные пазы.
- 5- Соединить собранный модуль с концевой крышкой (3) следя за тем, чтобы уплотнение вошло в гнездо крышки должным образом. Для соединения модуля и крышки зажимы (6) должны быть вставлены в специальные пазы.
- 6- Закрепить собранный электрический модуль на пневматической плате с помощью специальных винтов (8).

Способ соединения между контактами и разъемами промежуточных модулей показан на рисунке. Для обеспечения правильной сборки все выводы штыревых 8-полюсных контактов должны быть должным образом выровнены.