

# Примеры расчета вакуумной техники

## Процесс проектирования

В этом разделе поэтапно описана методика проектирования вакуумной системы. Ниже приведен типовой расчет основных элементов вакуумной техники.




Схема проектирования

Вычисления в примере основываются на следующих данных:

### Заготовка

Материал:	стальные листы, сложенные на палете
Поверхность:	гладкая, плоская, сухая
Параметры:	
длина:	макс. 2500 мм
ширина:	макс. 1250 мм
толщина:	макс. 2.5 мм
масса:	приблизительно 60 кг

### Система управления

Используемая система:	портальный транспортёр
Имеющийся источник сжатого воздуха:	8 Бар
Напряжение управляющих сигналов:	24 В пост. тока
Захват/перемещение:	горизонтальный / горизонтальное
Макс. ускорение по осям:	X и Y: 5 м/с <sup>2</sup> Z: 5 м/с <sup>2</sup>
Время цикла:	30 с
Требуемое время:	захвата: <1 с сброса: <1 с

## Расчет массы заготовки

Для всех последующих вычислений важно знать массу изделия, с которой вы будете работать.  
Она может быть вычислена по следующей формуле:

$$\text{Масса } m \text{ [кг]: } m = L \times B \times H \times \rho$$

L = длина [м]

B = ширина [м]

H = высота [м]

$\rho$  = плотность [кг/м<sup>3</sup>]

$$\text{Пример: } m = 2,5 \times 1,25 \times 0,0025 \times 7850 \\ m = 61,33 \text{ кг}$$

## Расчет сил - какое усилие должна создавать присоска?

Для определения необходимой силы захвата, требуется провести вычисления массы, описанные выше. Кроме того, присоски должны удерживать объект при движении с различными ускорениями. Для упрощения вычислений три наиболее частых и важных случая изображены и описаны ниже.

### Внимание:

В следующих упрощённых примерах для случаев 1, 2, 3 при вычислениях всегда должен использоваться самый неблагоприятный вариант воздействия и максимальное значение сил.

**Вариант 1:** Присоски размещены на горизонтально расположенной заготовке, перемещение вертикальное.

$F_{TH}$  = теоретическая сила захвата [Н]

$m$  = масса [кг]

$g$  = ускорение свободного падения [9,81 м/с<sup>2</sup>]


$a$  = ускорение системы [м/с<sup>2</sup>] (Не забудьте случай аварийного отключения!)

$S$  = коэффициент запаса (минимальное значение 1.5, для легко разрушающихся неоднородных, пористых материалов или неровных поверхностей 2.0 или выше).

Пример:  $F_{TH} = 61,33 \times (9,81 + 5) \times 1,5$

$F_{TH} = 1363$  Н

Присоски размещаются на изделиях горизонтально, изделия перемещаются в вертикальной плоскости.



**Вариант 2:** Горизонтально расположенная присоска, горизонтальное перемещение.

$F_{TH} = m \times (g + a/\mu) \times S$

$F_{TH}$  = теоретическая сила захвата [Н]

$F_a$  = сила разгона =  $m \cdot a$

$m$  = масса [кг]

$g$  = ускорение свободного падения [9,81 м/с<sup>2</sup>]

$a$  = ускорение системы объекта перемещения - присоска [м/с<sup>2</sup>] (необходимо помнить об аварийном случае)

$\mu$  = коэффиц. трения

= 0,1 для жирных поверхностей

= 0,2 ... 0,3 для влажных поверхностей

= 0,5 для дерева, металла, стекла, камней, ...


= 0,6 для грубых поверхностей

$S$  = коэффициент запаса (минимальное значение 1.5, для легко разрушающихся неоднородных или пористых материалов или неровных поверхностей 2.0 или выше).

Пример:  $F_{TH} = 61,33 \times (9,81 + 5/0,5) \times 1,5$

$F_{TH} = 1822$  Н

Присоски размещаются на изделиях горизонтально, изделия перемещаются в горизонтальной плоскости.



**Вариант 3:** Вертикально расположенная присоска, вертикальное перемещение.

$F_{TH} = (m/\mu) \times (g + a) \times S$

$F_{TH}$  = теоретическая сила захвата [Н]

$m$  = масса [кг]

$g$  = ускорение свободного падения [9,81 м/с<sup>2</sup>]

$a$  = ускорение системы [м/с<sup>2</sup>] (необходимо помнить об аварийном случае)

$\mu$  = коэффиц. трения

= 0,1 для жирных поверхностей

= 0,2 ... 0,3 для влажных поверхностей

= 0,5 для дерева, металла, стекла, камней, ...

= 0,6 для грубых поверхностей


$S$  = коэффициент запаса (минимальное значение 2, для легко разрушающихся неоднородных или пористых материалов или грубых поверхностей).

Пример:

$F_{TH} = (61,33/0,5) \times (9,81 + 5) \times 2$

$F_{TH} = 3633$  Н

Присоски размещаются на изделиях вертикально, изделия перемещаются в вертикальной плоскости или меняется их ориентация.



В условиях задачи указано, что изделия перемещаются в горизонтальном положении, поэтому результаты расчётов варианта 3 далее не учитываются.

#### Обработка результатов расчёта сил.

Сравнивая результаты, полученные при первом и втором вариантах (третий вариант не учитываем согласно условию задачи), для дальнейших расчётов выбираем максимальную силу  $P_{TH}=1822$  Н из второго варианта.

## Как выбрать присоску



Присоски обычно выбираются по следующим критериям:

### Условия работы:

- количество направлений перемещения;
- предполагаемый срок службы;
- рабочая среда;
- температура и др.

### Материал:

Критерии выбора материалов присосок приведены на стр. i/14.0.01

### Поверхность:

В зависимости от характера поверхности выбирается вариант исполнения присоски. Номенклатура включает плоские и сильфонные (гофрированные) присоски.

### Пример:

В рассматриваемом примере для захвата стальных листов будем использовать плоские присоски Мод. VTCF из материала NBR.

Это лучшее и наиболее эффективное решение для захвата гладких плоских поверхностей.

#### Сила захвата $F_s$ [Н]

$$F_s = F_{th} / n$$

$F_s$  = сила захвата

$F_{th}$  = теоретическая сила

$n$  = количество присосок

### Пример:

Для стальных листов средних размеров (2500 x 1250 мм) будем использовать от 6 до 8 присосок. Наиболее важным критерием выбора числа присосок в этом примере является гибкость стального листа во время транспортировки.

#### Вычисление силы захвата $F_s$ [Н]

$$F_s = 1822 / 6$$

$$F_s = 304 \text{ Н}$$

В соответствии с техническими данными на стр. i 12 для Мод. VTCF, выбираем 6 присосок Мод. VTCF-0950N, необходимая сила захвата для каждой присоски составляет 340 Н.

В данном примере решаем использовать 6 присосок Мод. VTCF-950N, так как данного количества присосок достаточно, а стоимость системы при этом ниже.

#### Вычисление силы захвата $F_s$ [Н]

$$F_s = 1822 / 8$$

$$F_s = 228 \text{ Н}$$

В соответствии с техническими данными на стр. i 12 для Мод. VTCF, выбираем 8 присосок Мод. VTCF-800N, необходимая сила захвата для каждой присоски составляет 260 Н.

### Внимание:

- Нагрузка, которую удерживает каждая присоска, указана в таблице технических данных для каждого типа присосок на стр. i/14.0.01.
- Максимально допустимая нагрузка присоски должна быть не больше расчетенного значения.

## Выбор принадлежностей



Обычно, способ крепления присосок определяется требованиями заказчика. Однако, существует множество причин, по которым требуется использование дополнительных крепёжных аксессуаров:

### Неровные или наклонные поверхности.

Присоска должна "присосабливаться" к форме поверхности.

- Гибкий Ниппель Мод. NPF.

### Различная длина или толщина изделия.

Присоски должны быть подпружиненными для того, чтобы компенсировать различия в высоте.

- Пружинный фиксатор.

### Пример:

В рассматриваемом примере стальные листы сложены на палете.

Если листы больше палеты, они могут свисать по краям.

Это означает, что присоски должны компенсировать значительную разницу в высоте и углов наклона отдельных частей листа.

### Решаем использовать следующие крепёжные элементы:

Пружинный плунжер Мод. NPM-FM-1/4-75.

Необходимо, чтобы максимальный ход плунжера компенсировал максимальные отклонения краёв листа.

Для компенсации угловых отклонений краёв листа используем гибкий ниппель модели NPF, который подключается к плунжеру по резьбе 1/4.

Обратные клапаны Мод. VNV.

Они используются на вакуумных коллекторах, содержащих множество присосок для блокирования тех присосок, которые не покрывают изделие (при захвате изделий различных длин).

### Примечание:


При выборе встраиваемых элементов необходимо удостовериться в том, что их можно вкручивать в присоски, т.е. что они имеют резьбы одинакового размера. Также необходимо обратить внимание на грузоподъёмность встраиваемых элементов.

## Выбор вакуумных трубок



Определяется в соответствии с техническими характеристиками трубопровода.

## Выбор вакуумных генераторов



Основываясь на своём опыте и на значениях, полученных при разработке различных систем, мы рекомендуем выбирать вакуумные генераторы в зависимости от диаметра присоски в соответствии со следующей таблицей.

### Вычисление требуемой производительности $V$ [м<sup>3</sup>/ч, л/мин]

$$V = n \times V_s$$

$n$  = количество присосок

$V_s$  = требуемый расход всасывания для одной присоски [м<sup>3</sup>/ч, л/мин]

**Пример:**  $V = 6 \times 16,6$

$$V = 99,6 \text{ л/мин}$$

### Зависимость требуемой производительности вакуумного генератора от диаметра присоски

Диаметр присоски	Производительность $V_s$
до 20 мм	0,17 м <sup>3</sup> /ч
до 40 мм	0,35 м <sup>3</sup> /ч
до 60 мм	0,5 м <sup>3</sup> /ч
до 90 мм	0,75 м <sup>3</sup> /ч
до 120 мм	1 м <sup>3</sup> /ч
	2,83 л/мин
	5,83 л/мин
	8,3 л/мин
	12,7 л/мин
	16,6 л/мин

### Примечание:

Полученные значения подходят ко всем типам вакуумных генераторов. Рекомендуемые значения производительности приведены для одной присоски при работе с гладкими герметизируемыми поверхностями.

Для пористых поверхностей мы рекомендуем выполнить испытания перед выбором вакуумного генератора.

Выбираем вакуумный эжектор Мод. VEC-20 с расходом всасывания 116 л/мин.

## Выбор реле вакуума



Вакуумные реле и датчики давления обычно выбираются на основе требуемой функциональности и частоте переключений.

Возможности электронных реле вакуума:

- настройка давления переключения;
- фиксированный или настраиваемый гистерезис;
- дискретный и / или аналоговый выходные сигналы;
- светодиодная индикация;
- семисегментный индикатор состояния с клавиатурой;
- подключение: внутренняя резьба M5, наружная резьба G1/8, фланцевое подключение или подключение трубы.

### Пример:

- Вакуумное реле Мод. SWD-V00-PA с цифровым дисплеем, настраиваемый гистерезис (встроен в компактный эжектор).
- Манометр.

## Выбор вакуумных реле и манометров

Если вы не уверены в правильности результатов расчёта элементов системы, для подтверждения вам следует провести испытания с реальным изделием.

Тем не менее, теоретический расчёт даёт ориентировочные значения параметров для предполагаемых устройств.